

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/12,14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавки даје **ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ** јавне набавке :Опрема Студентски ресторани Студентски град, јавна набавка бр. Д-40/15, како следи:

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР
„БЕОГРАД“

Бр. 646

17.02.16. год.

БЕОГРАД, Светозара Марковића 56

1. ПИТАЊЕ

У опису опреме, техничким карактеристикама

- за позицију 1. Електрични роштиљ, дата је плоча од тврдог хрома, да ли је прихватљива плоча од инокса АИСИ 304?

ОДГОВОР

Позиција 1.- Електрични роштиљ

Није прихватљива плоча од инокса AiSi 304.

Плоча мора бити од тврдог хрома , Chrom plate, полирана и хромирана челична плоча дебљине 15мм, а дебљина хромираног слоја 50μм(микрона), $\frac{1}{2}$ плоче равна, $\frac{1}{2}$ плоче ребаста.

2. ПИТАЊЕ

- за позицију 3 електрични роштиљ са димензијама 400/900/900мм, дата је регулација снаге подељено на две половине плоче. Имајући у виду малу димензију плоче, на који начин да буде подељена регулација или је у питању грешка пошто је таква регулација дата код већег роштиља 800/900/900мм? Дата је плоча од тврдог хрома, да ли је прихватљива плоча од инокса АИСИ 304?

ОДГОВОР

Позиција 3 - Не постоји подела регулације на две половине плоче код роштиља 400x900x900, у питању је грешка .

Није прихватљива плоча од инокса AiSi 304.

Плоча мора бити од тврдог хрома , Chrom plate, полирана и хромирана челична плоча дебљине 15мм, а дебљина хромираног слоја 50μм(микрона), равна,

3. ПИТАЊЕ

- код позиције 5. електрични казан 150 литара наведено је да казан мора бити са уграђеним сигурносним грејачем. да ли се мисли на сигурносни уређај који искључује грејач када је недовољна количина воде у дупликатору?

ОДГОВОР

Позиција 5-Електрични казан

Казан мора имати сигурносни грејач, који у случају недовољне количине воде у дупликатору искључује рад главних грејача.

Ради се о сувом грејачу снаге 550-600 W, који треба поставити изнад главних грејача и који преко свог термостата искључује рад главних грејача и преко контролне лампице упозорава да је мањак воде у дупликатору.

На казану мора бити сигнална лампица која показује рад главних грејача .

